



## ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28  
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



## RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

## Rapport Nr 07315767

Skabersjöby Samfäll.förening  
c/o Amie Ekbladh

Skabersjövägen 380  
233 92 Svedala

Uppdragsgivare

Skabersjöby Samfäll.förening  
c/o Amie Ekbladh

Skabersjövägen 380  
233 92 Svedala

## Avser

## Vatten från avloppsverk

## Avloppsvatten

Plats : Se provets märkning  
Typ av prov : Avlopp

## Information om provet och provtagningen

Provtagningsdag	: 2007-12-20	Ankomstdatum	: 2007-12-20
Provtagningsstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 2125
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 3 °C
Provets märkning	: Avlopp efter Filtbä.		
	:		
	:		
Provtagare	: Sven E Svensson		

## Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS13395,mod/SS028131,mod	Kväve tot, N	68	mg/l	+/-15-20%
ISO 15681 / SS028127 mod	Fosfor tot, P	5.4	mg/l	+/-15-25%
SS-EN 1899-1	BOD7 (ATU)	7.5	mg/l	+/-25-30%

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Linköping 2008-01-14

Rapporten har granskats och godkänts av

Ann-Christine Enqvist  
Tekniskt ansvarig

Kontrollnr 3297 1627 6388 4625

Kopia sänds till :

Skabersjöby Samf.förening, c/o Sven E. Svensson  
Sven E Svensson, Skabersjövägen 385