



ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
 ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
 ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
 REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11081590

Uppdragsgivare

Skabersjöby Samfäll.förening
 c/o Amie Ekbladh

Skabersjövägen 380
 233 92 Svedala

Skabersjöby Samfäll.förening
 c/o Amie Ekbladh

Skabersjövägen 380
 233 92 Svedala

Avser

Anläggning**Avloppsvatten**

Anläggning : Skabersjöbys Samfällighets
 Provplats : Avlopp efter Filtbädd
 Provmärkning : -

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdag	: 2011-04-04	Ankomstdatum	: 2011-04-04
Provtagningsstidpunkt	: 0945	Ankomsttidpunkt	: 2240
Temperatur vid provtagning	: 9.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 14 °C
Provets märkning	: Avl Skabersjöby samf		
Provtagare	: Sven E. Svensson		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 15681-2:2005	Fosfor total, P	4.6	mg/l	+/-15-25%
SS-EN ISO 11905-1 mod	Kväve total, N	33	mg/l	+/-15-20%
SS-EN 1899-1	BOD7 (ATU)	3.3	mg/l	+/-25-30%

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Linköping 2011-04-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Frida Björklund
 Granskningsansvarig

Kontrollnr 0169 8981 9513 8745

Kopia sänds till

Skabersjöby Samf.förening, c/o Sven E. Svensson